AIRBIKE

Cennik usług serwisowych 2026

obowiązuje od 7/3/2026

Serwis amortyzatorów FOX		
Produkt	Opis usługi	Cena PLN
32 FLOAT	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	819
34 FLOAT	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	859
36 FLOAT	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	909
38 FLOAT	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	989
40 FLOAT	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	989
Podium	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	1099

Serwis amortyzatorów MARZOCCHI		
Produkt	Opis usługi	Cena PLN
BOMBER Z1	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	909
BOMBER Z1 coil	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	709
BOMBER Z2	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	699
BOMBER 58	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	989
DJ	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	909

Serwis damperów FOX		
Produkt	Opis usługi	Cena PLN
FLOAT RP2, RP3, RP23, TRIAD, CTD BSD/Dish, DPS	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	649
FLOAT DPS Gemini	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	719
NUDE, NUDE 5	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	719
NUDE TR/T	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	719
FLOAT X (do 2017)	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	719
FLOAT X (od 2021)	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	769
FLOAT X LiveValve NEO	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	849
FLOAT DPX2	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	769
FLOAT X2 (do 2020)	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	719
FLOAT X2 (2021-2025)	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	819
Serwis FLOAT X2 (2021-2023) do wersji MY24 dla produktów z zakupem >12 miesięcy	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com + upgrade do MY24 na koszt producenta	990
FLOAT X2 (od 2026)	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	849
Thru Shaft	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	819
IsoStrut	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	819
ReAktive	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	649
ReAktive DRCV	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	719
DHX Air	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	649
BRAIN	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	719
DHX2 (do 2020)	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	599
DHX2 (2021-2025)	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	649
DHX2 (od 2026)	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	849
DHX RC2/RC4	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	599
DHX od 2022	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	599
DHX LiveValve NEO	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	699
VAN	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	599

Serwis damperów MARZOCCHI		
Produkt	Opis usługi	Cena PLN
BOMBER CR	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	599
BOMBER Air	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	769
BOMBER InLine	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	649

Serwis sztyc FOX / MARZOCCHI / RACE FACE		
Produkt	Opis usługi	Cena PLN
TRANSFER / TURBINE R (do 2020)	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	599
TRANSFER / TURBINE R (od 2021)	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	599
TRANSFER (od 2025) mały serwis	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	459
TRANSFER (od 2025) duży serwis	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	599
TRANSFER NEO	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	969
TRANSFER SL	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	599

Usługi dodatkowe (wyłącznie robocizna, bez części)		
Nazwa	Opis usługi	Cena PLN
Wykonanie serwisu w ciągu 24h	Dopłata do usługi w celu zrealizowania w ciągu 24h od dostarczenia produktu do Gregorio	100
Wykonanie serwisu w ciągu 6h	Dopłata do usługi w celu zrealizowania w ciągu 6h od dostarczenia produktu do Gregorio	200
Montaż widelca/dampera/sztycy	Montaż nowego produktu zakupionego w Gregorio	Od 150
Obsługa serwisowa - rezygnacja	Opłata za obsługę w przypadku odrzucenia kosztów naprawy/serwisu (bez rozbierania produktu)	50
Obsługa serwisowa - rezygnacja	Opłata za obsługę w przypadku odrzucenia kosztów naprawy/serwisu (z rozebraniem produktu, bez ponownego montażu)	120
Montaż ślizgów (4szt)	Dot. wyłącznie produktów zakupionych w Gregorio	Od 100
Montaż/ustawienie manetki	Montaż i ustawienie manetki do widelca/dampera, w przypadku kompatybilności produktu.	Od 50
Montaż/ustawienie manetki	Montaż i ustawienie manetki widelca, w przypadku konieczności dostosowania produktu.	Od 100
Montaż/ustawienie manetki	Montaż i ustawienie manetki dampera, w przypadku konieczności dostosowania produktu.	Od 200
Demontaż i montaż	Widelca z i do roweru.	Od 100
Demontaż i montaż	Dampera z i do roweru.	Od 100
Demontaż i montaż	Sztycy podsiodłowej z i do roweru.	Od 30

UWAGI:

Podane ceny zawierają obowiązujący podatek VAT, obowiązują od 01/03/2022 aż do następnej aktualizacji cennika na stronie, przy czym cena widniejąca jest wiążąca w momencie rezerwacji serwisu on-line.
W każdą ww. usługę pełnego serwisu widelca/dampera/sztycy wliczone jest:
-inspekcja produktu pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia
-całkowite rozebranie produktu
-odłuszczenie/mycie naturalnymi środkami na bazie biologicznej
-wymiana wszelkich możliwych uszczelek
-napełnienie olejem i odpowietrzenie przy zastosowaniu pompy próżniowej
-napełnienie azotem (dot. wyłącznie damperów i sztyc)
-sprawdzenie poprawności funkcjonowania po zmontowaniu
-pisemna ekspertyza techniczna wykonanych prac oraz stanu produktu
W tym cenniku wyszczególnione są tylko najpopularniejsze usługi.
W przypadku produktów, do których producent nie oferuje już zestawów naprawczych, koszt pełnego serwisu zostanie proporcjonalnie pomniejszony o niewymieniony zestaw naprawczy, np. w widelcach z lat starszych niż 2015 z tłumikami OC CTD.
Koszty wysyłki nie są wliczone.
W przypadku usługi przekraczającej wartość 500zł, Serwis pokrywa koszt wysyłki powrotnej.
Istnieje możliwość odbioru przesyłki od Klienta, w cenie 30zł.
Ceny usług opisanych w niniejszym pliku odnoszą się wyłącznie do prac wykonywanych na produkcie i nie obejmują dodatkowych prac, takich jak montaż i demontaż lub regulacji tego samego produktu na rowerze.
W przypadku dostarczenia do serwisu zabrudzonego produktu (np. błoto), Serwis naliczy dodatkową opłatę za mycie produktu - w cenie 50zł.
We wszystkich usługach używane są wyłącznie oryginalne części zamienne i oleje FOX.